

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter B-Uhren u. Werke Kal.48 ; A. Lange & Söhne; Mechanik Lange VEB & VEB GUB 14.01.2019								Bemerkungen
	Werknummer	Gehäusenr.	ZB Signatur	Werksignatur	Fertigstellung	Fertigstellung / Empf	Steine	
1	200013	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Werk Nr. Grün = verifiziert Gelb = anhand der Mindestanforderungen, bisher noch nicht eindeutig verifizierbar. Grau = Originalität derzeit nicht belegt. Im nicht öffentl. Datenblatt der TU befindet sich die Quellenangabe.
2	200240	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber	16	
3	200249	200168	ohne	ALS	27.02.1941	A. Lange & Söhne Glashütte	16	
4	200407	gleich	ohne	ALS	28.05.1941	Alpina D.U.G.Berlin	16	
5	200470		ohne	ALS			16	
6	200639		ALS	ALS	19.08.1941	Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
7	200988	gleich	ohne	ALS			16	
8	201052	gleich	ohne	ALS		Alpina D.U.G.Berlin	16	Leuchtzifferblatt
9	201385	gleich	ohne	ALS			16	
10	201403		ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
11	201404	201404	ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
12	201407	1055967	ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
13	201416	1055849	ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
14	201462	gleich	ohne	ALS			16	
15	201480	gleich	ohne	ALS		ALS/Seewarte Hamburg	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
16	201648	1055627	ohne	ALS		Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
17	201813	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
18	201909	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	
19	202042		ALS	ALS			16	Boden ausgeschnitten/Werk sichtbar
20	202324	1079309	ohne	ALS			16	Saphirdeckstein auf Unruh
21	202326	gleich	ohne	ALS	30.12.1943	A. Lange & Söhne Glashütte	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
22	202339	gleich	ohne	ALS	30.12.1943	A. Lange & Söhne Glashütte	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
23	202366	1079542	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
24	202625	gleich	ohne	ALS	28.02.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
25	202647	gleich	ohne	ALS	28.02.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	
26	202771	gleich	ohne	ALS			16	
27	202879	1084485	ohne	ALS	31.01.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	
28	203196		ohne	ALS			16	Aufgesprengter Boden

29	203203		ohne	ALS			16	
30	203268	1085081	ohne	ALS			16	Saphirdeckstein auf Unruh
31	203304		Lange	ALS			16	Mariage; ZB nicht Original; Rücker-Feinregulierung fehlt.
32	203491		ohne	ALS			16	Mariage;
33	203593	1085200	ohne			Alpina Berlin	16	Aufgesprengter Boden (Fa. Rau); Rücker-Feinregulierung fehlt.
34	203610	gleich	ohne	ALS		Conrad Felsing, Berin	16	Aufgesprengter Boden
35	203612	1087039	ohne	ALS		Conrad Felsing, Berlin	16	Aufgesprengter Boden
36	203730	203091	ALS	ALS	31.01.1944	ALS/Seewart Hamburg	16	Mit aufklappbaren Sichtkästchen Nr.203091 & ALS Messingschild
37	203737	gleich	ohne	ALS	17.12.1943	Dugena, Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
38	203777	gleich	ohne	ALS	31.08.1944	ALS/Seewart Hamburg	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
39	203788	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
40	204065	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	
41	204105	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
42	204129	206540	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
43	204130	1087449	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
44	204135	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
45	204162	gleich	ALS					ZB mit römischen Ziffern
46	204309		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
47	204338		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
48	204341		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
49	204439	gleich	ALS	ALS	17.02.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
50	204484	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
51	204488	gleich	ohne	ALS		Dugena, Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
52	204582	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
53	204641	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
54	204653	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
55	204656	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
56	204684	gleich	ohne	ALS	31.01.1945	ALS/Seewart Hamburg	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
57	204708	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
58	204709	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
59	204732	gleich	ohne	ALS	31.01.1945	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
60	204750	gleich	ohne	ALS	30.11.1944	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
61	204772	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
62	204798	gleich	ohne	ALS	09.05.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
63	204872	gleich	ALS	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
64	204880	gleich	ohne	ALS	28.02.1945	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
65	204885	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, verchromtes Geh.

66	204941	gleich	ohne	ALS	08.06.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
67	205157	206420	ohne	ALS	12.07.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
68	205199	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
69	205240	gleich	ohne	ALS	12.07.1944		16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
70	205285	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
71	205455	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
72	205466	204770	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
73	205483	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
74	205591	206168	ohne	ALS	28.12.1946	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
75	205632	206390	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
76	205659	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
77	205666	205659	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
78	205669	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
79	205676	gleich	ohne	ALS	13.10.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
80	205686	gleich	ohne	ALS	13.10.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
81	205703	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
82	205725	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
83	205758	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
84	205763	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
85	205788	205786	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
86	205796	207010	ALS	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
87	205797	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
88	205798	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
89	205803	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
90	205805	gleich	ohne	ALS	07.11.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
91	205808	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
92	205809	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
93	205810	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
94	205825	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
95	205829	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
96	205840	gleich	ALS	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
97	205857	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
98	205936	gleich	ALS	keine		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
99	205948	205949	ALS	keine			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
100	206038	206048	ohne	M. Gahl		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
101	206694	206228	ALS		31.03.1950	DAHA Feinwerk-Technik, Bln.	20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
102	206306	206319	ohne	ohne			16	Leuchtzifferblatt, Cyvette mit ALS Nr. 206317 sign.

103	206314		La. VEB	ohne			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
104	206354	205897	ohne	ALS	25.02.1947	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
105	206385	206279	ohne	ALS	19.03.1947	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
106	206667	206112	ALS	ALS			20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
107	206669	206087			22.03.1949		20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
108	206681						20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
109	206694	206228	ALS	ALS	31.03.1950	DAHA Feinwerk-Technik, Bln.	20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
110	206703	205999			31.08.1951	Deutsche Handelszentrale Bln.	20	Aufgesprengter Gehäuseboden, VEB GUB
111	206710	206228	ALS	ALS	31.08.1951	Deutsche Handelszentrale Bln.	20	Aufgesprengter Gehäuseboden, VEB GUB
112	206809	gleich		GUB/Ba			20	
113	206873	gleich	GUB Q	GUB/Ba	31.05.1955	Instrument-National, Peking	20	Auszeichnungsgravur vom November 1974, Rostock
114	206885	gleich	GUB Q					Aufgesprengter Gehäuseboden, VEB GUB
115	206936	gleich	GUB Q	GUB	1956	VEB Glashütter Uhrenbetriebe	20	Geschenk 1.DDR Präsident Wilhelm Pieck 80. Geb.; Goldgehäuse
116	206991	gleich	GUB Q	GUB/Ba		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	20	Aufgesprengter Gehäuseboden; Platine für GUB ausgefräßt
117	207019	gleich	GUB Q	GUB/Ba	01.08.1956	GUB an DHZ Stralsund	20	Aufgesprengter Gehäuseboden; Platine für GUB ausgefräßt
118	207028	gleich		GUB/B		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	20	Platine für GUB ausgefräßt
119	207107	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
120	207184	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
121	207355	gleich	GUB Q	GUB	28.02.1958	GUB an DHZ Stralsund	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
122	207710	gleich	GUB Q	GUB/B		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
123	207753	gleich	GUB Q	GUB/B	30.06.1962	VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
124	207762	gleich	GUB Q	GUB	15.08.1962	VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
125	207868	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
126	208123	208603	ALS	ALS	30.11.1951	Gub/Fa. Centromar, Warschau	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
127	208130	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
128	208135	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
129	208207	gleich	GUB Q	GUB	07.07.1967	GUB/NVA Doberlug-Kirchheim	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
130	208251	gleich	La.VEB	ALS	27.02.1953	GUB/Albimport Tirana	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
131	208272	gleich	ALS	ALS	20.04.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
132	208276	gleich	GUB Q	GUB	07.04.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
133	208308	gleich	GUB	ALS	21.07.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
134	208333	gleich	La.VEB	ALS	21.07.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
135	208358	gleich	GUB	ALS		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
136	208371	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
137	208374	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
138	208429	206226	ALS	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
139	208438	206360	ALS	ALS	30.11.1950	Lange VEB / DHZ Erfurt	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden

140	208562	208578	ALS	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
141	208564	208582	ALS	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
142	208566	208582	ohne	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS Geh. Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
143	208589	gleich	ohne	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
144	208626	208636	La.VEB	ALS	28.12.1951	GUB/Fa. Centromar VR Polen	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								