

Tabelle zur Erfassung noch existenter Glashütter B-Uhren u. Werke Kal.48 ; A. Lange & Söhne; Mechanik Lange VEB & VEB GUB 17.01.2020								Bemerkungen
	Werknummer	Gehäusenr.	ZB Signatur	Werksignatur	Fertigstellung	Fertigstellung / Empf	Steine	
1	200013	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
2	200150	gleich	ALS	ALS			16	
3	200240	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber	16	
4	200249	200168	ohne	ALS	27.02.1941	A. Lange & Söhne Glashütte	16	
5	200357	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
6	200407	gleich	ohne	ALS	28.05.1941	Alpina D.U.G.Berlin	16	
7	200464	gleich	ohne	ALS			16	
8	200470		ohne	ALS			16	
9	200482	gleich	ALS	ALS	01.06.1941		16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
10	200639		ALS	ALS	19.08.1941	Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
11	20699	gleich	ohne	ALS	29.09.1942	Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
12	200842	gleich	ohne	ALS	02.12.1941	Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
13	200988	gleich	ohne	ALS			16	
14	201052	gleich	ohne	ALS		Alpina D.U.G.Berlin	16	Leuchtzifferblatt
15	201228	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
16	201231	gleich	ohne	ALS			16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
17	201385	gleich	ohne	ALS			16	
18	201403		ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
19	201404	201404	ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
20	201407	1055967	ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
21	201416	1055849	ohne	ALS	29.05.1942	Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
22	201462	gleich	ohne	ALS			16	
23	201480	gleich	ohne	ALS		ALS/Seewarte Hamburg	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
24	201497	gleich	ohne	ALS			16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
25	201648	1055627	ohne	ALS		Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
26	201813	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber Bln.	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
27	201909	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	
28	201934	202797	ohne	ALS		Dugena, Berlin	16	Aufgesprengter Boden

29	202042		ALS	ALS			16	Boden ausgeschnitten/Werk sichtbar
30	202072	gleich	ohne	ALS		Alpina D.U.G. Berlin	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
31	202200	gleich	ohne	ALS			16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
32	202324	1079309	ohne	ALS			16	Saphirdeckstein auf Unruh
33	202326	gleich	ohne	ALS	30.12.1943	A. Lange & Söhne Glashütte	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
34	202339	gleich	ohne	ALS	30.12.1943	A. Lange & Söhne Glashütte	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
35	202366	1079542	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
36	202593	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter Boden / Gehäusepunze der Firma Rau Pforzheim
37	202625	gleich	ohne	ALS	28.02.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden
38	202647	gleich	ohne	ALS	28.02.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	
39	202651	gleich	ohne	ALS	28.03.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	Aufgesprengter Boden
40	202742	gleich	ohne	ALS	30.06.1943	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter Boden
41	202771	gleich	ohne	ALS			16	
42	202879	1084485	ohne	ALS	31.01.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	
43	203078	gleich	ALS	ALS	28.02.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	Aufgesprengter Boden
44	203196		ohne	ALS			16	Aufgesprengter Boden
45	203203		ohne	ALS			16	
46	203268	1085081	ohne	ALS			16	Saphirdeckstein auf Unruh
47	203304		ALS	ALS			16	Mariage; ZB nicht Original; Rücker-Feinregulierung fehlt.
48	203491		ohne	ALS			16	Mariage;
49	203593	1085200	ohne			Alpina Berlin	16	Aufgesprengter Boden (Fa. Rau); Rücker-Feinregulierung fehlt.
50	203610	gleich	ohne	ALS		Conrad Felsing, Berlin	16	Aufgesprengter Boden
51	203612	1087039	ohne	ALS		Conrad Felsing, Berlin	16	Aufgesprengter Boden
52	203658	gleich	ohne	ALS	17.12.1943	Huber Münch./ Untergrainau	16	Aufgesprengter Boden
53	203667	1087030	ohne	ALS	17.12.1943	Huber Münch./ Untergrainau	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
54	203730	203091	ALS	ALS	31.01.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	Mit aufklappbaren Sichtkästchen Nr.203091 & ALS Messingschild
55	203737	gleich	ohne	ALS	17.12.1943	Dugena, Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
56	203777	gleich	ohne	ALS	31.08.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
57	203788	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
58	204065	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	
59	204105	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
60	204129	206540	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
61	204130	1087449	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
62	204135	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
63	204162	gleich	ALS					ZB mit römischen Ziffern
64	204286	gleich	ohne	ALS	17.02.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
65	204309		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden

66	204320	gleich	ohne	ALS		Dugena (Alpina), Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
67	204338		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
68	204341		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
69	204398	1087343	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
70	204439	gleich	ALS	ALS	17.02.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
71	204484	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
72	204488	gleich	ohne	ALS		Dugena, Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
73	204540		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
74	204582	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
75	204624	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
76	204639	203602	ohne	ALS		1085209 Dugena Alpina, Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
77	204641	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
78	204653	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
79	204656	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
80	204684	gleich	ohne	ALS	31.01.1945	ALS/Seewart Hamburg	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
81	204708	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
82	204709	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
83	204732	gleich	ohne	ALS	31.01.1945	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
84	204750	gleich	ohne	ALS	30.11.1944	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
85	204772	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
86	204798	gleich	ohne	ALS	09.05.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
87	204872	gleich	ALS	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
88	204880	gleich	ohne	ALS	28.02.1945	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
89	204885	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, verchromtes Geh.
90	204941	gleich	ohne	ALS	08.06.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
91	205157	206420	ohne	ALS	12.07.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
92	205199	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
93	205240	gleich	ohne	ALS	12.07.1944		16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
94	205285	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
95	205455	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
96	205466	204770	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
97	205472		ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
98	205483	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
99	205490	gleich	ohne	ALS	05.09.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	offenes Silbergehäuse; noch mit Scharnierboden; Leucht ZB
100	205561	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
101	205591	206168	ohne	ALS	28.12.1946	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
102	205601	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB

103	205632	206390	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
104	205654		ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
105	205656	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
106	205659	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
107	205666	205659	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
108	205669	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
109	205676	gleich	ohne	ALS	13.10.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
110	205686	gleich	ohne	ALS	13.10.1944	Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
111	205703	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
112	205725	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
113	205758	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
114	205763	gleich	ohne	ALS		A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
115	205788	205786	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
116	205796	207010	ALS	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
117	205797	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
118	205798	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
119	205803	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
120	205805	gleich	ohne	ALS	07.11.1944	ALS/Seewarte Hamburg	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
121	205808	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
122	205809	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
123	205810	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
124	205825	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
125	205829	gleich	ohne	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
126	205840	gleich	ALS	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
127	205857	gleich	ohne	ALS			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
128	205936	gleich	ALS	keine		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
129	205948	205949	ALS	keine			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
130	205976	205076	ALS	ohne			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
131	206038	206048	ohne	M. Gahl		Fa. Huber München/Berlin*	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
132	206694	206228	ALS		31.03.1950	DAHA Feinwerk-Technik, Bln.	20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
133	206306	206319	ohne	ohne			16	Leuchtzifferblatt, Cyvette mit ALS Nr. 206317 sign.
134	206314		La. VEB	ohne			16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden
135	206354	205897	ohne	ALS	25.02.1947	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
136	206385	206279	ohne	ALS	19.03.1947	A. Lange & Söhne Glashütte	16	Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
137	206667	206112	ALS	ALS			20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
138	206669	206087			22.03.1949		20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
139	206681						20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB

140	206694	206228	ALS	ALS	31.03.1950	DAHA Feinwerk-Technik, Bln.	20	Aufgesprengter, versilb. Gehäuseboden, Mechanik A.Lange VEB
141	206703	205999			31.08.1951	Deutsche Handelszentrale Bln.	20	Aufgesprengter Gehäuseboden, VEB GUB
142	206710	206228	ALS	ALS	31.08.1951	Deutsche Handelszentrale Bln.	20	Aufgesprengter Gehäuseboden, VEB GUB
143	206809	gleich		GUB/Ba			20	
144	206873	gleich	GUB Q	GUB/Ba	31.05.1955	Instrument-National, Peking	20	Auszeichnungsgravur vom November 1974, Rostock
145	206885	gleich	GUB Q					Aufgesprengter Gehäuseboden, VEB GUB
146	206936	gleich	GUB Q	GUB	1956	VEB Glashütter Uhrenbetriebe	20	Geschenk 1.DDR Präsident Wilhelm Pieck 80. Geb.; Goldgehäuse
147	206991	gleich	GUB Q	GUB/Ba		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	20	Aufgesprengter Gehäuseboden; Platine für GUB ausgefräzt
148	207019	gleich	GUB Q	GUB/Ba	01.08.1956	GUB an DHZ Stralsund	20	Aufgesprengter Gehäuseboden; Platine für GUB ausgefräzt
149	207028	gleich		GUB/B		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	20	Platine für GUB ausgefräzt
150	207107	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
151	207184	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
152	207232	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
153	207323	207313	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
154	207355	gleich	GUB Q	GUB	28.02.1958	GUB an DHZ Stralsund	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
155	207668	gleich	GUB Q	GUB/B			16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
156	207710	gleich	GUB Q	GUB/B		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
157	207753	gleich	GUB Q	GUB/B	30.06.1962	VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
158	207762	gleich	GUB Q	GUB	15.08.1962	VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
159	207868	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
160	207935	gleich	GUB Q	GUB	1964	VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
161	208123	208603	ALS	ALS	30.11.1951	Gub/Fa. Centromar, Warschau	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
162	208130	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
163	208135	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
164	208207	gleich	GUB Q	GUB	07.07.1967	GUB/NVA Doberlug-Kirchheim	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden, mit Etui
165	208251	gleich	La.VEB	ALS	27.02.1953	GUB/Albimport Tirana	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
166	208272	gleich	ALS	ALS	20.04.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
167	208276	gleich	GUB Q	GUB	07.04.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
168	208308	gleich	GUB	ALS	21.07.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
169	208319	gleich	ohne	ALS			16	ALS-Geh. 900er Silb.; aufgesprengter Gehäuseboden, Leucht ZB
170	208325	208325	GUB				16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
171	208333	gleich	La.VEB	ALS	21.07.1953	GUB/DHZ Stralsund	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
172	208358	gleich	GUB	ALS		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
173	208371	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
174	208374	gleich	GUB Q	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
175	208429	206226	ALS	ALS		Fa. Huber München/Berlin*	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
176	208430		GUB	GUB		VEB Glashütter Uhrenbetriebe	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden

177	208438	206360	ALS	ALS	30.11.1950	Lange VEB / DHZ Erfurt	16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
178	208472	gleich	ohne	ALS			16	Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
179	208562	208578	ALS	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
180	208564	208582	ALS	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
181	208566	208582	ohne	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS Geh. Aufgesprengter, versilberter Gehäuseboden, Leucht ZB
182	208589	gleich	ohne	ALS		Mechanik Lange & Söhne VEB	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
183	208626	208636	La.VEB	ALS	28.12.1951	GUB/Fa. Centromar VR Polen	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
184	208653	gleich	La.VEB	ALS	29.021.952	GUB/ Seepolizei, Berlin	16	ALS-Gehäuse 900er Silber; aufgesprengter Gehäuseboden
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								

Legende zur Tabelle der noch existenten B-Uhren Kaliber 48

der Firmen

1. A. Lange & Söhne Glashütte
2. Mechanik Lange & Söhne VEB
3. VEB Glashütter Uhrenbetriebe

- Herstellung: 1940 - 1948; 1948-1951 von [VEB Mechanik Lange & Söhne](#); 1951-1968 von dem [VEB Glashütter Uhrenbetriebe](#)
- Werkdurchmesser: 48 mm
- Werkhöhe: 8,5 mm
- Werkaufbau: vergoldetes 2/3 Platinenwerk
- Gangreserve: 35 Stunden
- Aufzug: [Kupplungsaufzug](#)
- Hemmung: Palettenankerhemmung
- Unruh: [Nickel-Stahl-Guillaume-Kompensationsunruh](#) mit Gewichtsschrauben, [Breguet-Spirale](#)
- Steine: 16 und 20
- Stoßsicherung: ohne
- Reglage: [Schwanenhals-Feinregulierung](#)
- Sekunde: kleine bei 3
- Stückzahl: 9323 (in der gesamten Fertigungszeit)
- Besonderheiten: [Gangreserveanzeige](#) bei 9

Abkürzungen:

ALS = A. Lange & Söhne Glashütte

Alpina = Deutsche Uhrmacher Genossenschaft

Dugena = Deutsche Uhrmacher Genossenschaft (ab 1942)

Fa. Huber München/Berlin* = ab 1943 wurden die B-Uhren in Untergrainau gefertigt.

GUB = VEB Glashütter Uhrenbetriebe

GUB/Ba = Die Werksignatur „VEB Glashütter Uhrenbetriebe“ bzw. „GUB“ befindet sich in einer gekrümmten Ausfräsung. An dieser Stelle befand sich vorher die Firmenprägung „A. Lang & Söhne Glashütte“

Q = Das seit 1951 existierende Gütezeichen der DDR für höchste Qualität.

DHZ = Deutsche Handelszentrale (DDR)

La. VEB = Lange VEB Glashütte/Sa.

NVA = Nationale Volksarmee der DDR

VEB = Volkseigener Betrieb